



Mikrobiell skadekontroll

Bedömning av mögel/hussvamps förekomst på byggnadsmaterial

Objekt: Fuktskadan 2
Provtagare: M. Ögel
Provtagningsdatum: 2011-09-21
Analysdatum: 2011-09-22
Analysnr anoZona: 11-001-003

Mögelsvampsanalys

Storsvampsanalys

Plyfa innervägg

Mikroskopering:	Aktivitetsmätning:	Provet är ej rötskadat Inga tecken på Äkta Hussvamp Övriga rötsvampar: 0
Förhöjd	Förhöjd	
Synlig växt: ja	RLU: 20 000	

Noterade arter:
Dematiaceous hyphomycetes, Aspergillus

Anmärkning:

Gips mot tegel

Mikroskopering:	Aktivitetsmätning:	Provet är ej rötskadat Inga tecken på Äkta Hussvamp Övriga rötsvampar: 0
Kraftigt förhöjd	Förhöjd	
Synlig växt: 0	RLU: 59 000	

Noterade arter:
Dematiaceous hyphomycetes, Stachybotrys chartarum

Anmärkning:

Syll mot betong

Mikroskopering:	Aktivitetsmätning:	Provet är rötskadat Äkta hussvamp Övriga rötsvampar: Källarsvamp
Förhöjd	Normalt	
Synlig växt: ja	RLU: 821	

Noterade arter:
Dematiaceous hyphomycetes

Anmärkning

Analys utförd